


Πειραματική Αντοχή Υλικών
Καθηγητής: Γκότσης Πασχάλης

Πρόβλημα 7

Συντελεστής συγκέντρωσης τάσης, $K = \sigma_{max} / \sigma_{ave}$

Παραδοχή: Ελαστική περιοχή



Συντελεστής συγκέντρωσης τάσης, K , για επίπεδα ελάσματα υπο αξονική δύναμη.

